




Errata Corrige n°1604

27 Luglio 2016


NATHURA **BZ**

Sono state modificate alcune indicazioni relative alla distinta profili a pag. 112 del catalogo Nathura 82.




Pivot window Bilico orizzontale

Glass list		Distinta vetri	
Pezzi	L	H	
1	L-290	H-290	



Sez. A-A



Sez. B-B

Distinta profili

Art.	Descrizione	Pezzi	Misura	Taglio
TT 8202	Traverso telaio <i>Transom frame</i>	2	L	
	Montante telaio <i>Mullion frame</i>	2	H	
TT 8219	Traverso anta <i>Transom leaf</i>	2	L-120	
	Montante anta <i>Mullion leaf</i>	2	H-120	
TT 8220	Trav. invers. telaio <i>Transom reverse frame profile</i>	1	L-60	
	Trav. invers. anta <i>Transom reverse leaf profile</i>	1	L-84	
	Mont. invers. telaio <i>Mullion reverse frame profile</i>	2	H/2-50	
	Mont. invers. anta <i>Mullion reverse leaf profile</i>	2	H/2-23	

Profiles list

Distinta legni

Art.	Descrizione	Pezzi	Misura	Taglio
LPB 03	Legno traverso sup.telaio <i>Wood, head frame</i>	2	L	
	Legno montante telaio <i>Wood, mullion frame</i>	2	H	
LPB 21	Legno traverso anta <i>Wood, transom leaf</i>	2	L-192	
	Legno montante anta <i>Wood, mullion leaf</i>	2	H-192	
LPV 20	Legno traverso inversione <i>Wood, sill</i>	2	L-47,5	
	Legno mont. invers. telaio <i>Wood, mullion reverse frame profile</i>	2	H/2-100	
	Legno mont. invers. anta <i>Wood, mullion reverse leaf profile</i>	2	H/2-90	
LPU 255	Legno trav. fermavetro <i>Wood, transom, glazing bead</i>	2	L-276	
	Legno mont. fermavetro <i>Wood, mullion, glazing bead</i>	2	H-276	

Wood list




Errata Corrige n°1604

27 Luglio 2016

Sono state modificate anche le indicazioni relative alla distinta profili a pag. 107 del catalogo Nathura 70.



NATHURA 70

bilico orizzontale



distinta vetri

nr. pezzi	L	H
1	L-290	H-290



distinta profili

articolo	descrizione	pezzi	misura	taglio
TT 7002	traverso telaio	2	L	
	montante telaio	2	H	
TT 7019	traverso anta	2	L-120	
	montante anta	2	H-120	
TT 7020	traverso inversione telaio	1	L-60	
	traverso inversione anta	1	L-84	
	montante inversione telaio	2	H/2-50	
	montante inversione anta	2	H/2-23	