


Sul catalogo EasyDoor a pag.112, sono state eliminate le lavorazioni sul pannello per le ante PL 4012 e PL 4014, come indicato nello schema qui sotto, in quanto si sarebbe creato contatto fra il profilo e la vaschetta con conseguente inestetismo.




Lavorazioni

19
Foro ø48 per rosette serratura scorrevole

FORO DITALE FRONTALE



 FORO PATENT

 FORO LIB/OCC

 FORO CILINDRO

E	PL 4011	PL 4012	PL 4013	PL 4014	PL 4015
35			X		X
50	X				

LAVORAZIONE SU PROFILO

LAVORAZIONE SU PANNELLO

112 | CAP. 09
LAVORAZIONI

PROFILI, ACCESSORI E GUARNIZIONI DI QUESTO CATALOGO SONO DI PROPRIETÀ DI ALSISTEM, TITOLARE DI TUTTI I DIRITTI DI ESCLUSIVA