



Errata Corrige n° 1407

27 Giugno 2014



Sono state modificate alcune indicazioni, riguardanti le lavorazioni per il passaggio binario, del catalogo TopSlideWood214 (da pag.56 a pag.58).

E' stata inoltre aggiunta la lavorazione 9, per la rasatura aletta del profilo SL21913.

6

**lavorazione nr.1 passaggio binario
DA ESEGUIRE CON PUNZONATRICE**


TOP SLIDE WOOD 214



7

**lavorazione nr.2 passaggio binario
DA ESEGUIRE CON PUNZONATRICE**


TOP SLIDE WOOD *214*



8

lavorazione nr.3 passaggio binario
DA ESEGUIRE A MANO

TOP SLIDE WOOD 214





Errata Corrige n° 1407

27 Giugno 2014

9

Rasatura alette clip
DA ESEGUIRE CON PUNZONATRICE

TOP SLIDE WOOD 214



SL 21913

