



Errata Corrige n° 1601

14 Gennaio 2016

SLIDE 80/106 *plus*

*Sono state modificate alcune indicazioni relative alle distinte di taglio astina di pagina 179.
Di seguito trovate la pagina del catalogo Slide 80/106 Plus modificata.*

M33

Distinta taglio astina con maniglia a leva ACP 8018 utilizzando i carrelli ACP 8017M

Rod + lever handle (ACP 8018) cut list for ACP 8017M

