

ECOSLIM 50/62/72 TT

Correzione

Si segnala che nei cataloghi Ecoslim 50 TT (Full Edition, v1.2), Ecoslim 62 TT (Full Edition, v1.3), Ecoslim 72 TT (Full Edition, v1.2) sono state apportate le correzioni che seguono:

- Su tutte le "distinte di taglio" è stato sostituito il regolo a muro ACP 50536 con l'articolo ACP 5036.


*ATTENZIONE: per verificare la versione del catalogo in vostro possesso controllare il numero di edizione riportato in corrispondenza del pedice di ogni pagina e sul retro di copertina accanto al QR-Code.

ECO-SLIM 50 TT

SISTEMA
PER SERRAMENTI



alsistem.com










Distinta profili

Profiles list

Distinta guarnizioni

Gaskets list

Art.	Descrizione	Pezzi	Misura	Taglio	Art.	Descrizione	Q.tà
TT 11502	Traverso telaio superiore head transom frame	1	L+50		ACP 6202	Squadretta a bottone press-type corner joint	8 pz
	Montante telaio mullion frame	2	H+50		ACP 62153	Squadretta multifunzione multifunctional corner joint	8 pz
TT 11503	Traverso telaio inferiore bottom transom frame	1	L		ACP 62110	Squadretta allineamento alignment corner joint	4 pz
TT 11577	Traverso anta transom leaf	2	L-36		ACP 5008	Squadretta all. inox alignment corner joint	6 pz
	Montante anta mullion leaf	2	H-36		ACP 5150	Kit a/r cerniera a scomparsa a/r set concealed hinge	1 kit
PL 1114	Traverso fermavetro transom glazing bead	2	L-119.5		ACP 50314	EXENS linea Aurora Aurora EXENS handle	1 pz
	Montante fermavetro mullion glazing bead	2	H-150		ACP 5160	Kit manovra handle set	1 kit
					ACP 50536	Regolo muro obliquo oblique wall spacer	6/8 pz
AGP 4000	Battuta wall seal	2	L-36 H-36		ACP 5030	Spina per ACP 62153 pin for ACP 62153	16 pz
AGP 6231	Sottovetro glazing strip	2	L-112 H-112		AGP 50185	Angolo vulcanizzato vulcanized corner	4 pz
AGP 50172	Pinna giunto aperto central rabbet	2	L-116 H-116		AGP 4085	Angolo vulcanizzato per AGP 4000 vulcanized corner gasket for AGP 4000	4 pz
AGP 7007	Vetro esterno external glass gasket	2	L-136 H-136				
Dipende dal vetro	Vetro interno internal glass gasket	2	L-136 H-136				
AGP 5033/15	Isolamento spalla abutment insulation	2 1	H L				
AGP 5037	Isolamento muro wall insulation	1	L				

Distinta accessori

Accessories list

Distinte di taglio

Cutting list

Codice e
descrizione
articolo


Distinte di taglio

ECO-SLIM50 TT

SISTEMA
PER SERRAMENTI



alsistem.com



Distinta profili

Profiles list

Art.	Descrizione	Pezzi	Misura	Taglio
TT 11502	Traverso telaio superiore <i>head transom frame</i>	1	L+50	
	Montante telaio <i>mullion frame</i>	2	H+50	
TT 11503	Traverso telaio inferiore <i>bottom transom frame</i>	1	L	
TT 11577	Traverso anta <i>transom leaf</i>	2	L-36	
	Montante anta <i>mullion leaf</i>	2	H-36	
PL 1114	Traverso fermavetro <i>transom glazing bead</i>	2	L-119,5	
	Montante fermavetro <i>mullion glazing bead</i>	2	H-150	

Distinta guarnizioni

Gaskets list

Art.	Descrizione	Pezzi	Misura
AGP 4000	Battuta <i>wall seal</i>	2 2	L-36 H-36
AGP 6231	Sottovetro <i>glazing strip</i>	2 2	L-112 H-112
AGP 50172	Pinna giunto aperto <i>central rabbet</i>	2 2	L-116 H-116
AGP 7007	Vetro esterno <i>external glass gasket</i>	2 2	L-136 H-136
Dipende dal vetro	Vetro interno <i>internal glass gasket</i>	2 2	L-136 H-136
AGP 5033/15	Isolamento spalla <i>abutment insulation</i>	2 1	H L
AGP 5037	Isolamento muro <i>wall insulation</i>	1	L

Distinta accessori

Accessories list

Art.	Descrizione	Q.tà
ACP 6202	Squadretta a bottone <i>press-type corner joint</i>	8 pz
ACP 62153	Squadretta multifunzione <i>multifunctional corner joint</i>	8 pz
ACP 62110	Squadretta allineamento <i>alignment corner joint</i>	4 pz
ACP 5008	Squadretta all. inox <i>alignment corner joint</i>	6 pz
ACP 5150	Kit a/r cerniera a scomparsa <i>a/r set concealed hinge</i>	1 kit
ACP 50314	EXENS linea Aurora <i>Aurora EXENS handle</i>	1pz
ACP 5160	Kit manovra <i>handle set</i>	1 kit
ACP 5036	Regolo muro in metallo <i>metal wall spacer</i>	6/8 pz
ACP 5030	Spina per ACP 62153 <i>pin for ACP 62153</i>	16 pz
AGP 50185	Angolo vulcanizzato <i>vulcanized corner</i>	4 pz
AGP 4085	Angolo vulcanizzato per AGP 4000 <i>vulcanized corner gasket for AGP 4000</i>	4 pz

Distinta di taglio

Cutting list